



Бос жумыс орны 05.01.2018 бастап 05.02.2018 дейін жарамды

**Суйықтыкты тазарту аппаратшысы
аппаратчик очистки жидкости**

Корфаныс онеркэсібі / Химия

Кэсіпорын: Акционерное общество "Каустик"

Енбекакы: 122 000 бастап 136 000 тенгеге дейін

Ауысымды, туракты жумыс, енбек жағдайы аса ауыр және аса зиян

**Бос жумыс орын
туралы акпараттар**

Аймак Павлодар облысы / Павлодар к.

Жумыс орны цех хлор-щелочного производства

Лауазымдык міндеті

Обязанности:

Явиться на рабочее место одетым в спецодежду, спецобувь установленного образца, со специальными средствами индивидуальной защиты.

Проверить освещенность, чистоту рабочего места и закрепленной территории.

Ознакомиться с распоряжениями по ХЩП и получить задание на выполнение работ от начальника смены.

Ознакомиться с работой предыдущих смен по записям в сменной документации, распоряжениях, а также получить информацию сдающего смены о состоянии технологического режима, оборудования, рабочего места и об имевших место нарушениях за предыдущую смену.

Проверить:

Показатели технологического процесса по контрольно-измерительным приборам, техническое состояние оборудования, коммуникаций, контрольно-измерительных приборов, сигнализации, вентиляции.

Наличие средств пожаротушения, связи, ограждений и заземления путем их осмотра и обхода.

Наличие ключей, инструмента, документации согласно утвержденному «Перечню документации, передаваемой по смене», чистоту рабочего места, санитарное состояние помещений.

Доложить начальнику смены обо всех обнаруженных недостатках и получить от него задание и разрешение на прием смены, производство работ и их окончание.

Перед выполнением работ повышенной опасности, ознакомится с мероприятиями, обеспечивающими безопасное производство работ, получить инструктаж и расписаться в наряде-допуске или в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».

Подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работы.

Проверить исправность переносных электроинструментов и контрольно – измерительных приборов, наличие ограждений, состояние защитного заземления.

Выполнить технические мероприятия по подготовке рабочего места, указанные в наряде – допуске на выполнение работ или в журнале распоряжений.

Производить пуск и остановку обслуживаемого оборудования и коммуникаций, наблюдение за его работой, выявление и устранение неисправностей.

Участвовать в ремонте оборудования, подготавливать оборудование к ремонту.

Вести наблюдение за технологическим процессом очистки жидкостей с помощью реагентов путем осаждения, отстаивания, нейтрализации, коагуляции, фильтрации очищаемых жидкостей.

Следить за уровнем масла в насосах, редукторах шнековых конвейеров, в центрифуге, шламовых насосах поз.80D001A/B, смазка цепей на фильтрпрессе.

Регулировать и контролировать температуру, давление, уровень жидкости, pH, концентрацию по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов. В течение смены производить заполнение оперативного журнала и режимных листов.

Осуществлять управление фильтровальными аппаратами, наблюдение за процессами фильтрации, осветление рассола, обработки шламов.

Производить регулирование равномерности поступления материала в

приемные устройства.
 Удалять с конвейеров посторонние предметы, ликвидация заторов.
 Производить распаривание реагентов из мешков и загрузку их в резервуары (аппараты) приготовления растворов.
 Производить подготовку растворов хлорида бария, карбоната натрия и флокулянта.
 Осуществлять контроль за состоянием технологического оборудования, проверку работы вентиляционных установок; проверку системы световой и звуковой сигнализации.
 Докладывать начальнику смены, начальнику установки производства, заместителю начальника установки производства о выявленных неисправностях оборудования.
 Принимать участие в ремонтных работах при вынужденных остановках. В случае аварийной остановки по распоряжению руководства оставаться на рабочем месте до окончания восстановительных работ.
 Содержать в исправном состоянии комплект инструмента и приспособлений, средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, выданных ему предприятием, а также технической документации, передаваемых по смене.
 Устранять неисправности оборудования и ликвидировать аварийные ситуации согласно «ПЛА ХЩП».
 Выполнять распоряжения руководителей ХЩП по производству работ, не связанных с основной деятельностью (разгрузка, погрузка, покраска, уборка территории и т.п.).
 Поддерживать чистоту на рабочем месте и закрепленном за ним участке.
 Повышать свою квалификацию на занятиях производственно-технического обучения организованных на предприятии.
 Покидать рабочее место в случае ухудшения самочувствия только после уведомления своего непосредственного руководителя и получения на то разрешения.
 Соблюдать установленный противопожарный режим предприятия.
 Проходить инструктаж, обучение по вопросам выполняемой работы.
 Выполнять только ту работу, которая ему поручена непосредственным начальником производства или предусмотрена рабочей инструкцией.
 По окончании работы: произвести уборку рабочего места; проверить состояние оборудования; сдать смену с отметкой в журнале приема-передачи смены с указанием всех неполадок, произошедших в течение смены.
 Соблюдать правила по безопасности и охране труда, промышленной санитарии, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей среды.
 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, положение о защите персональных данных работников, положение о персонале.
 Соблюдать требования документации СМК.

Бос жумыс орындар 5
 саны

Жумыс іздеушіге талаптар

Мамандык бойынша 1 жыл
 отілі

Біліктілікке Должен знать:
 койылатын талаптар Технологическую схему производства; устройство и конструкцию оборудования, контрольно-измерительных приборов; схему арматуры, коммуникаций; физико- химические свойства сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; правила регулирования процесса; правила отбора проб; методы устранения возможных отклонений от нормального технологического режима; правила безопасности при приёме, транспортировке и сливе жидких агрессивных продуктов; правила строповки, подъема, перемещения грузов; правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола.

Требования:

По 3 разряду имеющие среднее общее образование без предъявления требований к стажу работы.

По 4 разряду имеющие начальное профессиональное или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по данной профессии 1 год.

5 разряд имеющие среднее профессиональное (техническое) или высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по данной профессии не менее 2 лет.

Білім денгейі техникалық және кәсіби

Жеке дағдылары коммуникативтік қабілет; оқуға қонілі; өзгерістерді шапшаң қабылдау, икемділік;

**Кәсіпорын туралы
ақпараттар**

Қызметкерлер саны 463
Байланыстағы тұлға Садвокасова Гульнара Жаксылыковна
Кәсіпорынның Павлодар облысы / Павлодар қ.
аймағы
Кәсіпорынның Солтүстік Онеркәсіптік аймағы 28/1
мекен-жайы