



**Аппаратчик неорганического синтеза
аппаратчик синтеза**

**Промышленность, производство / Промышленность,
производство**

Предприятие: Акционерное общество "Каустик"

Оплата труда: от 122 000 до 136 000 тенге

Посменный, постоянная работа, особотяжелые и особовредные условия труда

Информация о вакансии

Регион	Павлодарская область / г. Павлодар
Место работы	цех хлор-щелочного производства
Должностные обязанности	Явиться на рабочее место одетым в спецодежду, спецобувь установленного образца, со специальными средствами индивидуальной защиты. Проверить освещенность, чистоту рабочего места и закрепленной территории. Ознакомиться с распоряжениями по ХЩП и получить задание на выполнение работ от начальника смены. Ознакомиться с работой предыдущих смен по записям в сменной документации, распоряжениях, а также получить информацию сдающего смену о состоянии технологического режима, оборудования и рабочего места и об имевших место нарушениях за предыдущую смену. Проверить: показатели технологического процесса по контрольно-измерительным приборам, техническое состояние оборудования, коммуникаций, контрольно-измерительных приборов, сигнализации, вентиляции; наличие средств пожаротушения, связи, ограждений и заземления путем их осмотра и обхода; наличие ключей, инструмента, документации согласно утвержденному «Перечню документации, передаваемой по смене», чистоту рабочего места, санитарное состояние помещений. Доложить начальнику смены обо всех обнаруженных недостатках и получить от него задание и разрешение на прием смены, производство работ и их окончание. Перед выполнением работ повышенной опасности, ознакомится с мероприятиями, обеспечивающими безопасное производство работ, получить инструктаж и расписаться в наряде-допуске или в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте». Подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работы. Проверить исправность переносных электроинструментов и контрольно – измерительных приборов, наличие ограждений, состояние защитного заземления. Выполнить технические мероприятия по подготовке рабочего места, указанные в наряде – допуске на выполнение работ или в журнале распоряжений. Производить пуск и остановку комплектных установок, контроль за их работой, выявление и устранение неисправностей; участвовать в ремонте оборудования ХЩП. Осуществлять контроль и регулирование температуры, давления, концентрации, реакции среды и других параметров по результатам анализов и контрольно-измерительным приборам. Выявлять и устранять причины отклонения от норм технологического режима, устранение неисправностей в работе оборудования и коммуникаций ХЩП. Производить отбор проб согласно плану аналитического контроля и доставлять их в лабораторию. Корректировать процесс по результатам анализов и наблюдений. Вести учет расхода сырья, полуфабрикатов и готовой

продукции.

Осуществлять контроль за состоянием технологического оборудования, проверку работы вентиляционных установок; проверку системы световой и звуковой сигнализации.

Докладывать начальнику смены, начальнику установки производства, заместителю начальника установки производства о выявленных неисправностях оборудования.

Принимать участие в ремонтных работах при вынужденных остановках. В случае аварийной остановки по распоряжению руководства оставаться на рабочем месте до окончания восстановительных работ.

Содержать в исправном состоянии комплект инструмента и приспособлений, средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, выданных ему предприятием, а также технической документации, передаваемых по смене.

Устранять неисправности оборудования и ликвидировать аварийные ситуации согласно «ПЛА ХЩП».

Выполнять распоряжения руководителей ХЩП по производству работ, не связанных с основной деятельностью (разгрузка, погрузка, покраска, уборка территории и т.п.).

Аппаратчик синтеза обязан соблюдать установленный администрацией режим труда и отдыха. Продолжительность работы, согласно утвержденному графику работы ХЩП, с перерывом на обед.

Поддерживать чистоту на рабочем месте и закрепленном за ним участке.

Повышать свою квалификацию на занятиях производственно-технического обучения организованных на предприятии.

Покидать рабочее место в случае ухудшения самочувствия только после уведомления своего непосредственного руководителя и получения на то разрешения.

Не нарушать пропускной режим и «Правила внутреннего трудового распорядка».

Соблюдать установленный противопожарный режим предприятия.

Проходить инструктаж, обучение по вопросам выполняемой работы.

Выполнять только ту работу, которая ему поручена непосредственным руководителем или предусмотрена рабочей инструкцией.

По окончании работы:

произвести уборку рабочего места;

проверить состояние оборудования;

сдать смену с отметкой в журнале приема-сдачи смены с указанием всех неполадок, произошедших в течение смены.

Немедленно сообщать администрации ХЩП и в ОБиОТ, ГО в случае аварии, инцидентов, несчастных случаев или ухудшения состояния своего здоровья.

Соблюдать правила по безопасности и охране труда, промышленной санитарии, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей среды.

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и положение о персонале, положение о защите персональных данных работников, положение о служебной и коммерческой тайне, кодекс корпоративной этики.

Не разглашать доверенные ему сведения в соответствии с трудовым договором и «Перечнем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну АО «Каустик».

Соблюдать требования документации СМК.

Количество вакансий 7

Требования к соискателю

Стаж по специальности 1 год

Требования к квалификации	Должен знать: Основные физико-химические свойства сырья и полуфабрикатов и предъявляемые к ним требования; физико-химические основы получения продуктов методом органического и неорганического синтеза; принцип работы обслуживаемых аппаратов. Сущность технологического процесса синтеза и сопутствующих процессов; устройство, принцип работы основного и вспомогательного оборудования; схему коммуникаций: назначение контрольно-измерительных приборов на обслуживаемом участке; свойства сырья, полуфабрикатов и готовой продукции и предъявляемые к ним требования; правила отбора проб и методику проведения контрольных анализов. Требования: по 3 разряду имеющее среднее общее образование без предъявления требований к стажу работы; по 4 или 5 разряду имеющее начальное профессиональное или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по данной профессии 1 год; 6 разряд имеющее среднее профессиональное (техническое) или высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по данной профессии не менее 2 лет. Должность мужская.
Уровень образования	техническое и профессиональное
Личные навыки	быстрое восприятие изменений, адаптивность; желание обучаться; коммуникативная способность;

Информация о предприятии

Количество работников	463
Контактное лицо	Садвокасова Гульнара Жаксылыковна
Регион предприятия	Павлодарская область / г. Павлодар
Адрес предприятия	Солтустік Онеркәсіптік аймағы 28/1