



Бос жумыс орны 27.11.2019 бастап 27.12.2019 дейін жарамды

**Электр жабдығына қызмет корсету жонінде электромонтер
Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл.оборудования цеха
электрообеспечения**

Курылыс, коркейту / Электр жабдығы

Кэсіпорын: Акционерное общество "Каустик"

Енбекақы: 150 000 тенгеден бастап

Толык жумыс куні, туракты жумыс, енбек жағдайы ауыр және зиян

**Бос жумыс орын
туралы ақпараттар**

Аймак Павлодар облысы / Павлодар к.

Жумыс орны г.Павлодар, Северная промзона, строение 28/1

Лауазымдық міндеті Должностные обязанности:

2.1. Переодеться в спецодежду установленного образца, привести ее в порядок: застегнуть рукава, одежду заправить так, чтобы не было свисающих концов. **Запрещается** засучивать рукава спецодежды. Обувь должна быть закрытой и на низком каблук.

2.2. Обеспечивать поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и оборудования.

2.3. Ознакомиться с распоряжениями по цеху и получить задание на выполнение работ у инженера по ремонту 1 категории.

2.4. Проверять:

- техническое состояние обслуживаемого оборудования, коммуникаций, контрольно-измерительных приборов, сигнализации, вентиляции;

- наличие средств пожаротушения, связи, ограждений путём их осмотра и обхода;

- наличие ключей, инструмента, чистоту рабочего места, санитарное состояние слесарных мастерских или других мест выполнения работ.

2.5. Докладывать непосредственному руководителю о техническом состоянии обслуживаемого оборудования, обо всех обнаруженных недостатках и неисправностях, а также об их устранении.

2.6. Организовывать правильную эксплуатацию, своевременное и качественное проведение планово-предупредительных ремонтов (ППР), профилактических осмотров оборудования предприятия.

2.7. Осуществлять надзор за техническим состоянием оборудования путем осмотра и обходов.

2.8. Соблюдать требования рабочих инструкций, инструкций по безопасности и охране труда, инструкции по подготовке оборудования к ремонту и приему его из ремонта.

2.9. Осуществлять правильную эксплуатацию оборудования, в соответствии с требованиями техники безопасности арматуры, коммуникаций, приборов и инструментов.

2.10. Перед выполнением работ повышенной опасности, ознакомиться с мероприятиями, обеспечивающие безопасное производство работ, получить инструктаж и расписаться в Наряде-допуске или «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».

2.11. Содержать в исправном состоянии комплект инструмента и приспособлений, средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, выданных ему предприятием, а также технической документации для данного рабочего места.

2.12. Соблюдать установленный противопожарный режим предприятия.

2.13. Выполнять только ту работу, которая ему поручена администрацией цеха или предусмотрена рабочей инструкцией.

2.14. Поддерживать чистоту на рабочем месте и закрепленном за ним участке.

2.15. Повышать свою квалификацию на занятиях производственно-технического обучения организованных на предприятии.

2.16. Выполнять распоряжения руководителей цеха по производству работ, не связанных с основной деятельностью (разгрузка, погрузка, покраска, уборка территории и т.п.).

2.17. Электромонтер обязан соблюдать установленный администрацией режим труда и отдыха. Продолжительность смены с перерывом на обед согласно утверждённому графику работы для цеха №4.

2.18. Не разглашать доведенные ему сведения в соответствии с трудовым договором и «Перечнем сведений, составляющих служебную и коммерческую

тайну предприятия».

2.19. По окончании работы произвести уборку рабочего места, проверить состояние и отключить рабочее оборудование.

2.20. Обеспечивать соблюдение и соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии, промышленной и газовой безопасности, охраны окружающей среды, правила движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия.

Требования:

- по 3 разряду, имеющее среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

- по 4 разряду – средне-техническое образование и стаж работы по специальности не менее 1 года

- по 5 разряду – средне-специальное образование и стаж работы по специальности более 1 года

- по 6 разряду - средне-специальное образование и стаж работы по специальности более 3 лет, квалификационную группу выше четвертой по электробезопасности при работе в электроустановках до и выше 1000В.

Бос жумыс орындар саны 1

Жумыс іздеушіге талаптар

Мамандык бойынша отілі 2 жыл

Кәсіби дағдылар электр машиналары мен курылғыларын пайдалануға беру;
диаграмма сызбасы;
электромеханикалық машиналар мен кондырғыларды болшектеу және монтаждау;
фимараттарда электр сымын орнату;

Білім деңгейі техникалық және кәсіби

Жеке қасиеті тұрақты қарқын;
тенгерім сезімі;
тозімділік (физикалық);
саусақтардың ептілігі;
қолдың ептілігі;
калыпты физикалық дайындық;

Кәсіпорын туралы ақпараттар

Қызметкерлер саны 463

Байланыстағы тұлға Садвокасова Гульнара Жаксылыковна

Кәсіпорынның аймағы Павлодар облысы / Павлодар қ.

Кәсіпорынның мекен-жайы Солтүстік Онеркәсіптік аймағы 28/1