





Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций Электрослесарь по обслуживанию и ремонту электрооборудования

Строительство, благоустройство / Электрооборудование

Предприятие: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральская газотурбинная электростанция" Оплата труда: от 111 810 до 111 810 тенге Полный рабочий день, постоянная работа, нормальные условия труда

Информация о вакансии

Регион Западно-Казахстанская область / район Бэйтерек

Место работы с. Мичуринское, ул. Шаруашылык 2/1

Должностные обязанности Электрослесарь по обслуживанию и ремонту электрооборудования обязан:

- 3.1. Осуществлять во время своей работы: ревизию, ремонт, электрооборудования в соответствии с утвержденными графиками производства работ.
- 3.2. Знать технологический процесс выполняемых работ, уход за оборудованием, приспособлениями, инструментами, при помощи которых работает или которые обслуживает, содержать их в исправном состоянии.
- 3.3. Знать электрические схемы первичной и вторичной коммутации распределительных устройств и управления ТОО.
- 3.4. Знать схему сети оперативного постоянного тока и источники питания (АБ, зарядный агрегат-ВЗП).
- 3.5. Знать электрооборудования ТОО, основные характеристики, параметры и территориальные расположения.
- 3.6. Осуществлять ремонт и ревизию электродвигателей всех типов и направлений, установленных на станции.
- 3.7. Осуществлять монтаж соединительных и концевых муфт кабелей всех напряжений, прокладку кабелей.
- 3.8. Осуществлять ремонт, ревизию рабочего, аварийного и прочих видов освещения.
- 3.9. Осуществлять ремонт и монтаж кабельных сетей во взрывоопасных, пожароопасных и других сложных условиях.
- 3.10. Знать схему сети оперативного постоянного тока и источники питания (АБ, зарядный агрегат-ВЗП).
- 3.11. Знать электрооборудование ТОО «УГТЭС», основные характеристики, параметры и территориальное расположения.
- 3.12. Осуществлять работы с применением автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов и лестниц.
- 3.13. Осуществлять работы, связанные с подъемом на леса, подмости, конструкции и т.д.
- 3.14. Выполнять строго и четко распоряжения инженера ЭО. Выслушав распоряжения должен дословно его повторить и получить подтверждение, что распоряжение понятно и правильно.
- 3.15. Выполнять распоряжения вышестоящего персонала незамедлительно и точно.
- 3.16. Сообщить инженеру ЭО обо всех выявленных дефектах и неполадках электрооборудования в процессе исполнения своих должностных обязанностей.
- 3.17. Участвовать совместно с оперативным персоналом при опробовании электрооборудования.
- 3.18. По окончании ремонтных, наладочных работ привести в порядок рабочее место и совместно с электромехаником подготавливать отремонтированное электрооборудование к сдаче в эксплуатацию.
- 3.19. Участвовать в составлении заявок на материалы, запасные части, инструмент и обеспечивает их экономное и рациональное расходование.
- 3.20. Знать аварийные сигналы и действия, также схему

эвакуации из энергообъекта.

- 3.21. Проходить ежегодную аттестацию (проверку знаний) на соответствие занимаемой должности.
- 3.22. Пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты.
- 3.23. Не загрязнять окружающую среду.
- 3.24. В рабочее время быть в спецодежде.
- 3.25. Содержать рабочее место в чистоте в течение всего рабочего дня.
- 3.26. Курить строго в специально отведенных местах установленной администрацией ТОО.
- 3.27. Давать письменное объяснение по поводу нарушения трудовой или производственной дисциплины (прогула, не выполнение должностных обязанностей или другого проступка).
- 3.28. Пользоваться оборудованием и инструментам только по прямому назначению.
- 3.29. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
- 3.30. Активно участвовать в рационализаторской работе и общественной жизни ТОО.
- 3.31. Не покидать без необходимости рабочее место. Не отвлекаться посторонними занятиями во время исполнения своих должностных обязанностей.
- 3.32. Проходить предварительный медицинский осмотр, в т.ч. ежегодный, в соответствии с требованиями установленным Законодательством РК.

Количество вакансий 1

Из них для молодёжи 1

Требования к соискателю

Стаж по специальности 3 года

Профессиональные навыки демонтаж и монтаж электромеханических машин и приборов;

отладка электронных устройств;

поиск и устранение неисправностей электронного

оборудования;

Уровень образования техническое и профессиональное

Знание языков Казахский - высокий уровень

Русский - средний уровень

Личные качества переносимость шума;

Информация о предприятии

Количество работников 65

Контактное лицо Поленова Оксана Юрьевна

Регион предприятия Западно-Казахстанская область / район Бэйтерек

Адрес предприятия Шаруашылык кошесі 2/1